



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2016/5/15 東京都杉並Y様のお宅


戸建3階ロフト6帖に斜め天井の棟を中心にレイヤーベッドを設定



施工前のロフト、中心の柱を利用しました、
右側が階段入口です



2階ベッド側、窓の光が入ります



1階ベッド側、左はデスク新設



階段の入口に片開戸新設