



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2017/7/19東京都武蔵野市U様のお宅

マンション6帖に1人はクローゼットを撤去して扉を移設、もう1人は間仕切りを穴開けて扉を新設



クローゼットを廊下から開口し1階側に



1階ベッドより正面が元クローゼット



隣室の壁に片開ドアを設置し2階側の入口



ドアを開けると2階ベッド