



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2017/10/1東京都杉並区W様のお宅

男の子2人共中学生になったので7帖にクローゼットの入口を壊してレイヤーベッド



1階側 デスクは既存使用



2階側 デスク既存使用 パイプ梯子はオプション



クローゼットの扉と枠と角を撤去して通路を確保



クローゼットの袖壁撤去