



株式会社 ハウスイメージ

## ▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2018/7/11東京都世田谷区S様のお宅

マンション6帖の洋室に片開き戸を新設し独立した入口



1階ベッド



廊下から見た2階ベッド



手前が既存扉 右側奥に片開きドア



玄関手前に片開きドア新設