



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2018/9/17東京都豊島区N様のお宅

マンション居間の隣の6帖の和室をフローリングにリフォームした部屋にレイヤーベッド



1階ベッド側 上部はオープン



床以外は既存のまま 押入れもそのまま使用



2階側 ふすまも既存のまま使用



本棚が2列、パイプ梯子の裏は1階の本棚
引き出しはベッドの下部に4か所