



株式会社 ハウスイメージ

## ▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2018/11/11東京都品川区F様のお宅

マンション7帖に1帖のクローゼットを撤去し引き戸新設



1階ベッド、正面の引き戸は新設



1階ベッドの手前がクローゼット  
とデスクと本箱



2階ベッド、既存の片開ドアより入室



2階側も1階側と同じクローゼット、デスク